

RECEBI O ORIGINAL

Em: 02 / 06 / 2023

Daniela Lopes.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AUTORIZAÇÃO N.º 106/2023

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, no âmbito de sua área de atuação, autoriza a **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus - SEINFRA**, CNPJ. 05.533.935/0001-57, a realizar a intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, visando a execução de obras e serviços de engenharia objetivando a Pavimentação e Melhoria do Ramal do Paraíso Verde, localizado no Km-37 da Rodovia AM-010, município de Manaus/AM, em uma área de 0,4475ha, em conformidade com o disposto no Processo nº 01.01.030201.005418/2023-65, objeto da Licença Ambiental Única n. 164/2023, nas coordenadas geográficas, em anexo, e restrições/condições conforme segue:

- Os resíduos gerados na construção civil devem atender a Resolução CONAMA n.º 307/02, e suas alterações;
- As substâncias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fornecidas por empresas devidamente licenciadas por órgão competente para esta finalidade;
- Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM;
- A coleta e transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados pelo empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada neste IPAAM para esta atividade;
- As áreas destinadas a bota-fora (aterro de inertes) deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM;
- Adotar medidas de contenção visando minimizar possíveis ações de assoreamento dos corpos d'água na área de influência direta do empreendimento;
- É vedada a disposição em corpo hídrico de qualquer material proveniente da execução da atividade objeto desta Autorização;
- Executar no prazo de vigência desta Autorização, serviços de revegetação nas áreas onde ocorrerem as intervenções;
- Apresentar a este IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não pavimentadas e não edificadas e sinalização do trecho;
- Assinar, no prazo de 90 (noventa) dias, Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA, por intervenção em Área de Preservação Permanente – APP.

Validade: 2 anos

Manaus, 02 JUN 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM


Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM


RECEBÍ O ORIGINAL

ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 106/2023

| PONTOS | LONGITUDE | LATITUDE | PONTOS | LONGITUDE | LATITUDE |
|--------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------------|------------------------|
| P01 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P34 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P02 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P35 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P03 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P36 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P04 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P37 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P05 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P38 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P06 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P39 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P07 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P40 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P08 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P41 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P09 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P42 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P10 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P43 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P11 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P44 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P12 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P45 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P13 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P46 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P14 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P47 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P15 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P48 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P16 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P49 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P17 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P50 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P18 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P51 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P19 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P52 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P20 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P53 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P21 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P54 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P22 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P55 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P23 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P56 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P24 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P57 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P25 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P58 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P26 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P59 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P27 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P60 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P28 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P61 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P29 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P62 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P30 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P63 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P31 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P64 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P32 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P65 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P33 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | | | |

Manaus,


Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica


Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RECEBI O ORIGINAL

Em: 02/06/2023

Daniel Bapes.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 106/2023 Fls. 02

| PONTOS | LONGITUDE | LATITUDE | PONTOS | LONGITUDE | LATITUDE |
|--------|-------------------------|------------------------|--------|-------------------------|------------------------|
| P66 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P93 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P67 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P94 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P68 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P95 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P69 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P96 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P70 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P97 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P71 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P98 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P72 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P99 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P73 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P100 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P74 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P101 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P75 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P102 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P76 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P103 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P77 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P104 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P78 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P105 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P79 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P106 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P80 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P107 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P81 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P108 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P82 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P109 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P83 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P110 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P84 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P111 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P85 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P112 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P86 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P113 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P87 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P114 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P88 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P115 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P89 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P116 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P90 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P117 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P91 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | P117 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S |
| P92 | 059° 58' 18.29278767" W | 02° 50' 39.79831494" S | | | |

Manaus, 02 JUN 2023

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente