

RECEBI O ORIGINAL

Em 20/01/2024

Carlos André Souza Almeida



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

AUTORIZAÇÃO N.º 010/2024

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, no âmbito de sua área de atuação, autoriza a **Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE**, CNPJ. 07.602.404/0001-02, a executar serviços de retirada de vegetação 59 (cinquenta e nove) indivíduos de palmeiras, situados no Trecho entre a Av. Norte e Sul - Comunidade da SHARP e a Av. General Rodrigo Otávio, denominado trecho SEDUC (PROSAMIN+), município de Manaus/AM, objeto da Licença Ambiental Única de Supressão Vegetal n.º 013/2024, conforme solicitação efetuada por meio do Processo Nº 01.01.030201.014198/2022-80.

1. Fica autorizada a retirada de 59 indivíduos de palmeiras das espécies Açai (*Euterpe oleracea*) e Buriti (*Mauritia flexuosa*), conforme Tabela Anexa, para fins de realização de obras de infraestrutura urbanística e saneamento na Obra 2 do PROSAMIN+, localizada no município de Manaus;
2. Este documento autoriza somente a extração das espécies listadas nesta autorização.
3. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorização.
4. O executor deverá apresentar relatório de execução da supressão com a respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em m³, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.

Validade: 365 dias

Manaus,

26 JAN 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RECEBI O ORIGINAL

Em: 26/01/2024

Carla André Souza Almeida



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 010/2024

Placa Nº	Nome comum	Nome científico	DAP	Latitude	Longitude
2996	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	10,823	3° 6' 48,920" S	59° 58' 11,190" W
3000	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	48,701	3° 6' 49,208" S	59° 58' 10,762" W
3007	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	10,823	3° 6' 49,041" S	59° 58' 10,693" W
3008	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	10,186	3° 6' 49,018" S	59° 58' 10,621" W
3009	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	10,823	3° 6' 49,025" S	59° 58' 10,610" W
3010	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	10,504	3° 6' 48,999" S	59° 58' 10,568" W
3014	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	10,823	3° 6' 48,420" S	59° 58' 10,931" W
3015	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	11,141	3° 6' 48,449" S	59° 58' 10,942" W
3016	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	11,459	3° 6' 48,452" S	59° 58' 10,945" W
3017	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	11,141	3° 6' 48,424" S	59° 58' 10,952" W
3018	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	36,606	3° 6' 48,535" S	59° 58' 11,320" W
3019	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	40,744	3° 6' 48,672" S	59° 58' 11,464" W
3020	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	11,141	3° 6' 48,802" S	59° 58' 11,413" W
3023	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	14,642	3° 6' 48,240" S	59° 58' 10,686" W
3024	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	34,377	3° 6' 48,406" S	59° 58' 10,632" W
3025	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	13,687	3° 6' 48,305" S	59° 58' 10,589" W
3028	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	44,563	3° 6' 48,510" S	59° 58' 10,412" W
3034	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	17,507	3° 6' 48,434" S	59° 58' 10,301" W
3040	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	13,051	3° 6' 47,873" S	59° 58' 9,455" W
3043	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	48,065	3° 6' 48,028" S	59° 58' 10,171" W
3049	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	32,786	3° 6' 47,750" S	59° 58' 10,294" W
3051	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	35,014	3° 6' 47,585" S	59° 58' 9,941" W
3054	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	38,834	3° 6' 47,376" S	59° 58' 9,876" W
3056	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	28,330	3° 6' 47,048" S	59° 58' 9,840" W
3058	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	35,332	3° 6' 47,178" S	59° 58' 9,620" W
3059	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	33,104	3° 6' 47,178" S	59° 58' 9,527" W
3061	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	27,056	3° 6' 47,128" S	59° 58' 9,772" W
3062	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	14,324	3° 6' 47,020" S	59° 58' 9,563" W
3063	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	38,515	3° 6' 47,004" S	59° 58' 9,416" W
3064	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	20,690	3° 6' 46,991" S	59° 58' 9,563" W
3065	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	28,011	3° 6' 46,994" S	59° 58' 9,592" W
3066	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	14,961	3° 6' 47,209" S	59° 58' 9,223" W
3067	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	41,062	3° 6' 47,182" S	59° 58' 9,275" W
3084	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	13,369	3° 6' 47,405" S	59° 58' 9,595" W
3087	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	42,972	3° 6' 47,318" S	59° 58' 9,660" W
3088	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	31,194	3° 6' 47,650" S	59° 58' 9,606" W
3089	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	40,107	3° 6' 47,725" S	59° 58' 9,646" W

Manaus-AM, 26 JAN 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/ipaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM


ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 010/2024 Fls.02

(Continuação)

Placa N°	Nome comum	Nome científico	DAP	Latitude	Longitude
3091	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	11,141	3° 6' 47,545" S	59° 58' 9,944" W
3092	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	13,051	3° 6' 47,934" S	59° 58' 9,660" W
3094	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	13,051	3° 6' 48,096" S	59° 58' 9,570" W
3096	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	15,279	3° 6' 48,071" S	59° 58' 9,898" W
3097	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	14,006	3° 6' 47,632" S	59° 58' 9,991" W
3106	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	33,104	3° 6' 49,457" S	59° 58' 9,754" W
3107	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	33,423	3° 6' 49,464" S	59° 58' 9,761" W
3133	Açaí	<i>Euterpe oleracea</i>	14,642	3° 6' 47,473" S	59° 58' 10,499" W
3139	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	38,515	3° 6' 47,203" S	59° 58' 10,434" W
3140	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	38,834	3° 6' 48,190" S	59° 58' 11,657" W
3141	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	29,921	3° 6' 47,203" S	59° 58' 10,110" W
3142	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	34,696	3° 6' 46,998" S	59° 58' 10,049" W
3151	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	28,966	3° 6' 47,840" S	59° 58' 10,880" W
3152	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	30,558	3° 6' 47,653" S	59° 58' 10,326" W
3153	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	31,831	3° 6' 46,804" S	59° 58' 9,833" W
3154	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	21,327	3° 6' 46,750" S	59° 58' 9,703" W
3155	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	33,741	3° 6' 48,308" S	59° 58' 11,762" W
3156	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	32,468	3° 6' 48,312" S	59° 58' 11,482" W
3157	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	32,149	3° 6' 48,017" S	59° 58' 11,489" W
3158	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	37,242	3° 6' 47,992" S	59° 58' 11,352" W
3159	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	38,834	3° 6' 48,125" S	59° 58' 11,384" W
3160	Buriti	<i>Mauritia flexuosa</i>	25,783	3° 6' 46,731" S	59° 58' 9,912" W

Manaus-AM,


Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica


Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente